

# Prüfprotokoll



## Daten Prüfling :

Typ : 8200 Vector  
 Hersteller : Lenze  
 Identifikation : E82EV551K2C000XX3B35  
 Materialnummer : 00490550  
 Produktionsnummer : 01311042  
 Seriennummer : 0076

Frequenzumrichter Service Schmücker

Dorfstraße 48  
31840 Hessisch Oldendorf

Netzstundenzähler : 1 Stunden  
 Betriebsstundenzähler : 0 Stunden

Tel. 05152 / 600 51 98  
 Fax 05152 / 608 99 84

[schmuecker@fu-service.de](mailto:schmuecker@fu-service.de)

Prüfschritt	durchgeführt	Auffälligkeiten
äußere optische Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/>	-
optische Inspektion Platine	<input checked="" type="checkbox"/>	-
optische Inspektion der Lüfter	<input type="checkbox"/>	nicht erforderlich, da kein Lüfter vorhanden
Beurteilung Allgemeinzustand	sehr gut	-
Reinigung durchgeführt	<input checked="" type="checkbox"/>	-
Prüfung der PE-Anbindungen	<input checked="" type="checkbox"/>	-
Isolationstest	<input checked="" type="checkbox"/>	-
Prüfung Leerlauf-Netzstromaufnahme	<input checked="" type="checkbox"/>	-
Zwischenkreis-Elkos formiert	<input checked="" type="checkbox"/>	Formiervorgang erfolgreich abgeschlossen
Prüfung Zwischenkreisspannungsanzeige	<input checked="" type="checkbox"/>	-
dynamische Prüfung unter Last	<input checked="" type="checkbox"/>	-
Prüfung Symetrie der Motorströme	<input checked="" type="checkbox"/>	-
Prüfung Motorstromanzeige	<input checked="" type="checkbox"/>	-
Prüfung Bremschopper	<input checked="" type="checkbox"/>	-
Prüfung digitales Ausgangsrelais	<input checked="" type="checkbox"/>	-
Prüfung der Digitalausgänge	<input checked="" type="checkbox"/>	-
Prüfung des Analogausgangs	<input checked="" type="checkbox"/>	-
Prüfung des Analogeingangs	<input checked="" type="checkbox"/>	-
Prüfung Motor-PTC Eingang	<input checked="" type="checkbox"/>	-
Prüfung Geräusentwicklung Lüfter	<input type="checkbox"/>	nicht erforderlich, da kein Lüfter vorhanden
Sonderprüfungen	<input type="checkbox"/>	-

Prüfdatum : 17.12.2017

Prüfer : Elmar Schmücker

Unterschrift : 

Frequenzumrichter Service Schmücker

Inhaber: Elmar Schmücker

Steuer-Nr.: DE313598198

IBAN DE83 2545 0110 0031 0378 80

Sparkasse Hameln-Weserbergland

[www.fu-service.de](http://www.fu-service.de)